

Informazioni sull'articolo - 03.81150, AUTOKIT Braccio tenditore, Cinghia Poly-V

Produttore

AUTOKIT


Numero articolo

03.81150

Descrizione

Braccio Tenditore, Cinghia Poly-V

Numeri d'uso

AST2866

RKT2866

Stato

Normale

Unità di imballaggio

1

Quantità per unità imballaggio

1

GTIN/EAN
Criteri
Diametro [mm]

90

Larghezza [mm]

37

N° articolo appaiato

03.81151

Indirizzo del produttore
Indirizzo (generale)
Nome

CDC Centro Distribuzione Cuscinetti srl

Supplemento nome
Via

Rodolfo Morandi, 3

Casella postale
Codice paese

IT

CAP (città)

50019


Città

Sesto Fiorentino

Telefono

+390558811347

Fax
info@cdcautokit.it
e-mail
<http://www.cdcautokit.it>
Documenti

Veicoli collegati

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm³	Tipo carrozzeria
LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4x4 Gruppi azionati Aggr. condotti: Alternatore Equipaggiamento veicolo per veicoli senza barra antirollio	07.2004 - 09.2009	18239	140	190	2720	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4 Gruppi azionati Aggr. condotti: Alternatore Equipaggiamento veicolo per veicoli senza barra antirollio	09.2009 - 12.2018	797	140	190	2720	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2.7 D 4x4 Gruppi azionati Aggr. condotti: Alternatore Equipaggiamento veicolo per veicoli senza barra antirollio	02.2005 - 03.2013	18804	140	190	2720	SUV

Informazioni OE

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
LAND ROVER	134 2047	
LAND ROVER	4H2Q6A228BB	
LAND ROVER	PQG500250	

Elenco delle parti

Stato dell'articolo	Numero	Descrizione	Quantità
Normale	03.81151	AUTOKIT Galoppino/Guidacinghia, Cinghia Poly-V	