

Informazioni sull'articolo - 038-38-701, ABAKUS Luce posteriore

Produttore	ABAKUS	
Numero articolo	038-38-701	
Descrizione	Luce Posteriore	
Stato	Normale	
Unità di imballaggio	1	
Quantità per unità imballaggio	1	
GTIN/EAN		

Criteri

Lato montaggio	Sx
Tipo lampada	P21/5W
Tipo lampada	P21/4W
Tipo lampada	PY21W
Tipo lampada	P21W
Articolo complementare/Info integrativa	senza portalampada
Articolo complementare/Info integrativa	senza lampadina
N° articolo appaiato	038-38-702

Informazioni

Informazione generale

Le seguenti informazioni sono di carattere generale e informativo solo a scopo e non costituisce termini di garanzia. I termini e le condizioni della garanzia sono disponibili presso i nostri rivenditori e nelle nostre condizioni generali di vendita.

I pezzi di ricambio/riparazione Abakus sono destinati esclusivamente alla riparazione del veicolo al fine di ripristinarne la funzionalità originale/genuine/OE. I pezzi di ricambio/riparazione Abakus vengono utilizzati o venduti agli utenti solo allo scopo di riparare i veicoli per ripristinarne l'aspetto e la funzionalità originali e non sono parti di ricambio originali.

I nostri prodotti vengono consegnati senza istruzioni di installazione. L'installazione del nostro prodotto può essere solo effettuata da tecnici specializzati formati nello specifico riparazioni auto. I prodotti forniti da noi sono esclusivamente destinati ad un uso corretto e appropriato. La garanzia può decadere in caso di: improprio installazione o riparazione, applicazione o utilizzo non idonei, installazione o riparazione effettuata al di fuori di autoveicoli specializzati laboratori.

I diritti di garanzia vengono persi se il veicolo viene modificato e utilizzato per sport motoristici, tuning o eventi simili (tranne ns componenti di tuning che sono descritti in TecDoc e sul nostro prezzo elenco).

La domanda di garanzia deve includere la documentazione completa tra gli altri: nr. telaio, prima immatricolazione, veicolo chilometraggio, informazioni sull'installazione del GPL, memoria guasti registro, immagini, il nostro codice QC (controllo qualità), installazione fattura, recapiti dell'officina di riparazione auto eseguire la sostituzione o la riparazione. Le domande di garanzia sono disponibili nel nostro pannello clienti sistema.

I reclami possono richiedere l'integrazione di dati come l'errore registri di memoria. Una documentazione incompleta può comportare il rifiuto del reclamo. Eventuali danni causati durante il trasporto non sono considerati di qualità danni e sarà considerato su base individuale.

Informazione tecnica

Condensa sulle luci

Ad alta umidità o con notevoli sbalzi di temperatura, potrebbe formarsi della condensa sulle luci. Questo interno la condensa è un fenomeno naturale quando l'aria umida condensa all'interno del vetro.

Indirizzo del produttore

Indirizzo (generale)

Nome	ABAKUS Sp. Z o.o
Supplemento nome	
Via	Aksamitna 2
Casella postale	
Codice paese	PL
CAP (città)	02-287
Città	Warsaw
Telefono	+48228685022
Fax	
e-mail	orders@abakusautolamp.com
Internet	http://www.abakusautoparts.com

Documenti



Veicoli collegati

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm³	Tipo carrozzeria
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115	04.2016 -	122614	85	115	1560	Autobus
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95	04.2016 -	122613	70	95	1560	Autobus
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150	04.2016 -	122624	110	150	1997	Autobus
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180	04.2016 -	124959	130	177	1997	Autobus
CITROËN JUMPY III Furgone (V_) 1.6 BlueHDi 115	04.2016 -	119485	85	115	1560	Furgone
CITROËN JUMPY III Furgone (V_) 1.6 BlueHDi 95	04.2016 -	119484	70	95	1560	Furgone
CITROËN JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 120	04.2016 -	119486	90	122	1997	Furgone
CITROËN JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 150	04.2016 -	119487	110	150	1997	Furgone
CITROËN JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 180	04.2016 -	119488	130	177	1997	Furgone
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115	04.2016 -	118966	85	115	1560	Autobus
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95	04.2016 -	118965	70	95	1560	Autobus
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120	12.2019 -	122623	90	122	1997	Autobus
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150	04.2016 -	118967	110	150	1997	Autobus
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180	04.2016 -	118968	130	178	1997	Autobus

Informazioni OE

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
------------	-----------	-----------------------------

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
CITROËN	9808243180	
OPEL	9808243180	
PEUGEOT	9808243180	
TOYOTA	SU001-A4081	
TOYOTA	SU001A4081	