

## Informazioni sull'articolo - 300 135 1007/SK, MEYLE Kit componenti, Cambio olio-Cambio automatico MEYLE-ORIGINAL-KIT: Better solution for you!

<b>Produttore</b>	MEYLE	
<b>Numero articolo</b>	300 135 1007/SK	
<b>Descrizione</b>	Kit componenti, Cambio olio-Cambio automatico MEYLE-ORIGINAL-KIT: Better solution for you!	
<b>Denominazione aggiuntiva</b>	MEYLE-ORIGINAL-KIT: Better Solution For You!	
<b>Numeri d'uso</b>	MOK0057	
<b>Stato</b>	Normale	
<b>Unità di imballaggio</b>	1	
<b>Quantità per unità imballaggio</b>	0	
<b>GTIN/EAN</b>	4040074211434	

### Criteri

<b>Tipo di trasmissione</b>	8HP50
<b>Tipo di trasmissione</b>	8HP76
<b>Tipo di trasmissione</b>	8HP75
<b>Tipo di trasmissione</b>	8HP51
<b>Tipo di trasmissione</b>	8HP45
<b>Tipo di trasmissione</b>	8HP70
<b>Modalità di trasmissione</b>	Cambio automatico a 8 marce
<b>Limitazione costruttore</b>	ZF
<b>Articolo complementare/Info integrativa</b>	con materiale di montaggio
<b>Materiale coppa olio</b>	Plastica
<b>Unità quantitativa</b>	Serie / Kit
<b>Kit riparazione alternativo</b>	300 135 1007

### Informazioni

#### Informazione generale

Include materiale di montaggio per la maggior parte dei modelli. Si prega di verificare prima dell'installazione se il materiale è adatto per l'applicazione specifica del veicolo.

#### Informazione generale

I MEYLE-KITS fanno risparmiare tempo e denaro e rendere più efficiente la vita quotidiana dell'officina.

#### Informazione generale

Più smart dell'OE - questo MEYLE-KIT innova la normale manutenzione.

#### Informazione generale

Kit cambio olio MEYLE per cambi automatici. Contiene tutti i componenti necessari alla riparazione dei cambi dei principali produttori ed è realizzato in altissima qualità.

#### Informazione generale

Per assicurare il corretto rabbocco dell'olio del cambio e quando si misura il livello utilizzare sempre utensili speciali adatti allo scopo.

#### Informazione generale

Raggiunto un chilometraggio di 60.000 chilometri, MEYLE consiglia di sostituire olio e filtro insieme ai rispettivi componenti del cambio al fine di garantire un funzionamento ed una durata ottimali. Siete comunque pregati di seguire le indicazioni dei singoli costruttori di automobili.

## Indirizzo del produttore

### Indirizzo (generale)

Nome	MEYLE AG
Supplemento nome	
Via	Merkurring 111
Casella postale	D-73 03 29
Codice paese	
CAP (città)	22143
CAP (casella postale)	22123
Città	Hamburg
Telefono	+49(0)40 / 67506-510
Fax	+49(0)40 / 67506-506
e-mail	<a href="mailto:contact@meyle.com">contact@meyle.com</a>
Internet	<a href="http://www.meyle.com">http://www.meyle.com</a>

## Documenti



## Veicoli collegati

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm <sup>3</sup>	Tipo carrozzeria
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 4x4 N° trasm. 8HP45	08.2013 - 12.2018	9312	250	340	2995	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 N° trasm. 8HP45	11.2009 - 12.2018	11891	188	256	2993	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 N° trasm. 8HP45	05.2010 - 12.2018	800	155	211	2993	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 N° trasm. 8HP45	09.2009 - 12.2018	32050	180	245	2993	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 N° trasm. 8HP45	07.2012 - 12.2018	56756	183	249	2993	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 4x4 N° trasm. 8HP45	09.2009 - 12.2018	2940	276	375	4999	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 N° trasm. 8HP45	09.2016 -	124201	177	241	1999	SUV
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 N° trasm. 8HP45	09.2017 -	129632	221	300	1997	SUV
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 N° trasm. 8HP45	09.2016 -	124200	132	180	1999	SUV
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 N° trasm. 8HP45	09.2016 -	123321	155	211	2993	SUV
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 N° trasm. 8HP45	09.2016 -	123314	183	249	2993	SUV

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm <sup>3</sup>	Tipo carrozzeria
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 N° trasm. 8HP45	09.2016 -	123323	250	340	2995	SUV
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 N° trasm. 8HP45	09.2016 -	123313	190	258	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 N° trasm. 8HP45	04.2013 -	58995	183	249	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 N° trasm. 8HP45	04.2013 - 12.2016	58992	215	292	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 N° trasm. 8HP45	12.2014 - 12.2017	111222	215	292	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 N° trasm. 8HP45	10.2013 -	100338	250	340	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 N° trasm. 8HP45	04.2013 - 12.2018	58994	155	211	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 N° trasm. 8HP45	04.2013 -	58993	190	258	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 N° trasm. 8HP45	10.2013 -	100337	250	340	4367	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 N° trasm. 8HP45	04.2013 - 12.2018	58987	375	510	4999	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 N° trasm. 8HP45	01.2014 - 12.2018	108805	405	550	4999	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 N° trasm. 8HP45	03.2017 -	126259	132	180	1999	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 N° trasm. 8HP45	03.2017 -	126260	177	241	1999	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 N° trasm. 8HP45	03.2017 -	126262	184	250	1997	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 N° trasm. 8HP45	03.2017 -	127995	221	300	1997	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 N° trasm. 8HP45	03.2017 -	126261	280	380	2995	SUV

## Informazioni OE

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
BMW	24 11 7 613 253	
BMW	24 11 7 604 960	
BMW	24 11 7 624 192	
BMW	24 11 8 612 901	
IVECO	4257 7152	
JAGUAR	JDE36541	
MAN	65.33118.0001	
LAND ROVER	LR023294	
LAND ROVER	LR065238	

## Elenco delle parti

Stato dell'articolo	Numero	Descrizione	Quantità
Normale	300 325 0002	MEYLE Coppa olio, Cambio automatico MEYLE-ORIGINAL: True to OE. 	