

## Informazioni sull'articolo - 624 3159 60, LUK Kit frizione LuK RepSet

### Produttore

LUK



Numero articolo	624 3159 60
Descrizione	Kit Frizione
Denominazione aggiuntiva	LuK RepSet
Stato	Normale
Unità di imballaggio	1
Quantità per unità imballaggio	1
GTIN/EAN	4005108320865

### Criteri


Diametro [mm]	240
Articolo complementare/Info integrativa 2	con cuscinetto disinnesto
SVHC	Nessuna sostanza SVHC presente
Anno fino a	02.2005

### Indirizzo del produttore

#### Indirizzo (generale)

Nome	Schaeffler Automotive Aftermarket
Supplemento nome	GmbH & Co. KG
Via	Paul-Ehrlich-Strasse 21
Casella postale	11 05
Codice paese	DE
CAP (città)	63225
CAP (casella postale)	63201
Città	Langen
Telefono	0800/1753-333
Fax	+49 6103 753 297
e-mail	<a href="mailto:aftermarket.de@schaeffler.com">aftermarket.de@schaeffler.com</a>
Internet	<a href="https://aftermarket.schaeffler.com">https://aftermarket.schaeffler.com</a>

### Documenti



### Veicoli collegati

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm <sup>3</sup>	Tipo carrozzeria
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14)	08.2002 - 08.2007	16844	89	121	1998	2 volumi /Coda spiovente
<b>Anno fino a</b>	02.2005					
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14)	08.2002 - 08.2007	16683	100	136	1998	2 volumi /Coda spiovente
<b>Anno fino a</b>	02.2005					

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm <sup>3</sup>	Tipo carrozzeria
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) Modalità di trasmissione Cambio manuale a 5 marce	08.2002 - 08.2007	16864	89	121	1998	Station wagon
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) Modalità di trasmissione Cambio manuale a 5 marce	08.2002 - 02.2005	16691	100	136	1998	Station wagon
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) Modalità di trasmissione Cambio manuale a 5 marce	06.2005 - 08.2007	18829	105	143	1998	Station wagon
MAZDA 6 Tre volumi (GG) 2.0 DI (GG14) Anno fino a 02.2005	08.2002 - 08.2007	16865	89	121	1998	Tre volumi
MAZDA 6 Tre volumi (GG) 2.0 DI (GG14) Anno fino a 02.2005	06.2002 - 08.2007	16687	100	136	1998	Tre volumi
MAZDA MPV II (LW) 2.0 DI	07.2002 - 02.2006	16857	100	136	1998	MPV / Space wagon

## Informazioni OE

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
FORD	6E5Z-7548-AA	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
FORD	6E5Z7548AA	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
FORD	F6CZ-7548-BB	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
FORD	F6CZ7548BB	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	G561-16-510	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	G56116510	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	G561-16-510A	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	G56116510A	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	G561-16-510B	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	G56116510B	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	G561-16-510C	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	G56116510C	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	LF01-16-510	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	LF0116510	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	RF29-16-410	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	RF2916410	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	RF29-16-410A	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	RF2916410A	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	RF29-16-460	Il riferimento non corrisponde a nessun componente
MAZDA	RF2916460	Il riferimento non corrisponde a nessun componente

## Elenco delle parti

Stato dell'articolo	Numero	Descrizione	Quantità
Normale	124 0344 60	LUK Spigidisco frizione	
Normale	324 0329 60	LUK Disco frizione	
Non disponibile	500 1091 60	LUK Reggispinta distacco frizione	