

Informazioni sull'articolo - 1 986 A01 142, BOSCH Alternatore

Produttore	BOSCH
Numero articolo	1 986 A01 142
Descrizione	Alternatore
Numeri d'uso	E4 (>) 14V 50/110A
Sostituisce	0 124 325 178
Stato	Normale
Unità di imballaggio	1
Quantità per unità imballaggio	1
GTIN/EAN	4047023062116

**Criteri**

Tensione [V]	14
Alternatore-Corrente carica [A]	100
Tipo fissaggio	Supporto oscillante doppio
Tipo alternatore	senza pompa a depressione
Senso rotazione	Senso rotazione orario
Estensione riparazione consigliata	Cinghia trapezoidale/Cinghia Poly-V

Indirizzo del produttore**Indirizzo (generale)**

Nome	Robert Bosch
Supplemento nome	Componenti per Veicoli S.p.A.
Via	Via Colonna, 35
Casella postale	
Codice paese	IT
CAP (città)	20149
Città	Milano
Telefono	199.124.036
Fax	+39-02-3696.2616
e-mail	
Internet	

Documenti



Veicoli collegati

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm ³	Tipo carrozzeria
LDV MAXUS Autobus 2.5 D	02.2005 - 12.2008	19502	70	95	2499	Autobus
LDV MAXUS Autobus 2.5 D	02.2005 - 12.2009	19503	88	120	2499	Autobus
LDV MAXUS Furgonato 2.5 D	02.2005 - 12.2008	19504	70	95	2499	Furgonato
LDV MAXUS Pianale piatto/Telaio 2.5 D	02.2005 - 12.2008	31275	70	95	2499	Pianale piatto/Telaio
Codice motore VM39C						

Informazioni OE

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
LDV	528110010	
VM	38 52 2319F	