

## Informazioni sull'articolo - 624 3395 09, LuK Kit frizione LuK SAC

### Produttore

LuK



Numero articolo	624 3395 09
Descrizione	Kit Frizione
Denominazione aggiuntiva	LuK SAC
Stato	Normale
Unità di imballaggio	1
Quantità per unità imballaggio	1
GTIN/EAN	4005108609625

### Criteri

Diametro [mm]	240
Regolazione	con regolazione automatica


SVHC  
Nessuna sostanza SVHC presente

### Indirizzo del produttore

#### Indirizzo (generale)

Nome	Schaeffler Automotive Aftermarket
Supplemento nome	GmbH & Co. KG
Via	Paul-Ehrlich-Strasse 21
Casella postale	11 05
Codice paese	DE
CAP (città)	63225
CAP (casella postale)	63201
Città	Langen
Telefono	0800/1753-333
Fax	+49 6103 753 297
e-mail	<a href="mailto:aftermarket.de@schaeffler.com">aftermarket.de@schaeffler.com</a>
Internet	<a href="https://aftermarket.schaeffler.com">https://aftermarket.schaeffler.com</a>

### Documenti



### Veicoli collegati

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm <sup>3</sup>	Tipo carrozzeria
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI Anno fino a 03.2011 per costruttore LuK volano	08.2010 -	33675	125	170	1968	MPV / Space wagon

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm <sup>3</sup>	Tipo carrozzeria
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI <b>Codice motore</b> CBAB <b>Anno da</b> 09.2008 <b>Anno fino a</b> 10.2010 <b>per costruttore</b> LuK <b>volano</b>	03.2008 - 07.2018	29997	103	140	1968	SUV
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion <b>Anno da</b> 09.2008 <b>Anno fino a</b> 10.2010 <b>Tipo trasm.</b> MQ 350 <b>per costruttore</b> LuK <b>volano</b>	11.2007 - 07.2018	30397	100	136	1968	SUV
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion <b>Codice motore</b> CBAB <b>Anno da</b> 09.2008 <b>Anno fino a</b> 10.2010 <b>per costruttore</b> LuK <b>volano</b> o <b>Codice motore</b> CFFB <b>Anno da</b> 09.2008 <b>Anno fino a</b> 10.2010 <b>Tipo trasm.</b> MQ 500 <b>per costruttore</b> LuK <b>volano</b>	09.2007 - 07.2018	23178	103	140	1968	SUV
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion <b>Anno fino a</b> 08.2008 <b>per costruttore</b> LuK <b>volano</b> o <b>Anno da</b> 09.2008	02.2008 - 08.2009	9352	120	163	1968	SUV
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion <b>Codice motore</b> CBBB <b>Anno fino a</b> 08.2008 <b>per costruttore</b> LuK <b>volano</b> o <b>Codice motore</b> CBBB <b>Anno da</b> 09.2008 <b>Anno fino a</b> 10.2010 o <b>Codice motore</b> CFGB <b>Anno fino a</b> 10.2010 <b>per costruttore</b> LuK <b>volano</b>	09.2007 - 07.2018	23179	125	170	1968	SUV

## Informazioni OE

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
VW	03L 141 015 J	Intercambiabile
VW	03L141015J	Intercambiabile

## Articolo principale

Stato dell'articolo	Numero	Descrizione	Quantità
Normale	624 3395 33	LUK Kit frizione LuK RepSet Pro	 Generic image for illustration purposes only
Normale	600 0293 00	LUK Kit frizione LuK RepSet DMF	 Generic image for illustration purposes only

## Elenco di accessori

Stato dell'articolo	Numero	Descrizione	Quantità
Normale	400 0237 10	LUK Kit attrezzi montaggio, Frizione / Volano	