

Informazioni sull'articolo - 101127, KWP Pompa dell'acqua, raffreddamento motore

Produttore	KWP	
Numero articolo	101127	
Descrizione	Pompa Dell'acqua, Raffreddamento Motore	
Stato	Normale	
Unità di imballaggio	1	
Quantità per unità imballaggio	1	
GTIN/EAN	8032747054307	

Criteri


Tipo funzionamento	meccanico
Versione pompa acqua	per trasmissione cinghia Poly-V
Articolo complementare/Info integrativa 2	con anello tenuta per pompa acqua
Materiale girante pompa acqua	Ottone

Indirizzo del produttore

Indirizzo (generale)

Nome	METELLI
Supplemento nome	METELLI S.P.A
Via	Via Bonotto, 3/5
Casella postale	
Codice paese	IT
CAP (città)	25033
CAP (Grande cliente)	00000000
CAP (casella postale)	00000000
Città	Cologne (BS)
Telefono	+39 030 705711
Fax	+39 030 7057236
e-mail	metellispa@metellispa.it
Internet	http://www.metelligroup.it

Documenti



Veicoli collegati

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm³	Tipo carrozzeria
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4	11.2009 - 12.2018	11891	188	256	2993	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4	05.2010 - 12.2018	800	155	211	2993	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4	09.2009 - 12.2018	32050	180	245	2993	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4	07.2012 - 12.2018	56756	183	249	2993	Fuoristrada chiuso
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4	08.2012 -	56762	183	249	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4	06.2015 -	115831	215	292	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4	06.2015 -	116829	225	306	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4	10.2013 -	100017	250	340	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4	08.2012 -	56775	190	258	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4	05.2010 - 03.2013	2962	155	211	2993	SUV

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm³	Tipo carrozzeria
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4	09.2009 - 03.2013	32053	180	245	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4	08.2012 - 03.2013	56766	183	249	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4	06.2011 - 03.2013	12009	188	256	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4	04.2013 -	58995	183	249	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4	04.2013 - 12.2016	58992	215	292	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4	09.2014 -	108825	225	306	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4	12.2014 - 12.2017	111222	215	292	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4	10.2013 -	100338	250	340	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4	04.2013 - 12.2018	58994	155	211	2993	SUV
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4	04.2013 -	58993	190	258	2993	SUV

Informazioni OE

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
JAGUAR	C2C37771	
LAND ROVER	LR013164	