

Info articolo - 83.999, SIDAT Valvola ricircolo gas scarico-EGR

Marca SIDAT



N° articolo	83.999
Denominazione	Valvola ricircolo gas scarico-EGR
Stato articolo	Normale
Unità imballaggio	1
Quantità per unità imballaggio	1
Sostituito da	83.999R

Criteri

per n° - OE	03P131512B
per n° - OE	03P131512C
per n° - OE	03P131512D
per n° - OE	03P131512E

Indirizzo costruttore

Nome	S.I.D.A.T. S.r.l.
Via	E.Ferrari, 10
Sigla paese	I
CAP (Città)	10028
CAP (Casella postale)	10024
Città	TROFARELLO (TO)
Telefono	+39.011.6474060
Fax	+39.011.6474061
E-Mail	sales@sidatgroup.it
Internet	www.sidatgroup.it

Grafiche



Applicato su veicoli

Denominazione	Anno costruzione	kW	CV	cc ³	Tipo carrozzeria
SKODA FABIA II (542) 1.2 TDI	05.10 - 12.14	55	75	1199	2 volumi /Coda spiovente
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TDI	05.10 - 12.14	55	75	1199	Station wagon
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI	03.10 - 05.15	55	75	1199	MPV / Space wagon
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI	03.10 - 05.15	55	75	1199	Furgonato

Info-OE

Costruttore	N°-OE	Reference info
AUDI	03P131512B	
AUDI	03P131512D	
AUDI	03P131512C	
AUDI	03P131512E	
SEAT	03P131512D	
SEAT	03P131512B	
SEAT	03P131512C	
SEAT	03P131512E	
SKODA	03P131512E	
SKODA	03P131512C	
SKODA	03P131512D	
SKODA	03P131512B	
VAG	03P131512B	
VAG	03P131512D	
VAG	03P131512C	
VAG	03P131512E	
VW	03P131512E	
VW	03P131512C	
VW	03P131512D	
VW	03P131512B	

Lista componenti

Stato articolo	Numero	Denominazione	Quantità	Lordo	Netto
Normale	83.01616	SIDAT Guarnizione valvola EGR (ricircolo gas scarico)	1		
					