

Informazioni sull'articolo - R136, EQUAL QUALITY Insonorizzazione vano motore

Produttore

EQUAL QUALITY



Numero articolo

R136

Descrizione

Insonorizzazione Vano Motore

Numeri d'uso

SK3201910

Stato

Normale

Unità di imballaggio

1

Quantità per unità imballaggio

1

GTIN/EAN

8051837277877

Criteri

Lato montaggio

anteriore

Sezione

Sezione inferiore

Indirizzo del produttore

Indirizzo (generale)

Nome Equal Quality

Supplemento nome

Via

Via Cappello Vecchio 6

Casella postale

Codice paese

IT

CAP (città)

84131

Città

Salerno

Telefono

+39 (0) 89 301159

Fax

+39 (0) 89 301195

e-mail

info@equalquality.com

Internet

<http://www.equalquality.com>

Documenti



Veicoli collegati

Descrizione	Anno del modello	Numero tipo TecDoc	kW	CV	cm³	Tipo carrozzeria
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4	08.1999 - 05.2003	13363	50	68	1397	2 volumi /Coda spiovente
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4	04.2000 - 05.2003	15503	50	68	1397	Station wagon
SKODA FABIA I Tre volumi (6Y3) 1.4	07.2001 - 05.2003	16059	50	68	1397	Tre volumi

Informazioni OE

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
FORD	7625702	
RENAULT	694482	
SEAT	6Q0825235E	

Produttore	Numero OE	Informazioni di riferimento
SKODA	6Q0825237R	